


柯力物联网

系统说明



应用步骤

第 1 步：根据《D39-W 系列仪表调试说明书》对秤台进行调试；

第 2 步：等待仪表主界面上物联网联接信号正常；

第 3 步：获取柯力物联网安卓手机 APP 和 PC 机客户端软件及说明书的方法如下

方法 1：说明书可随仪表发货，但需下单前声明；

方法 2：柯力官网下载，网址 <http://www.kelichina.com/>



安卓 APP 二维码扫描下载

第 4 步：用已申请的用户名及密码登录柯力物联网安卓手机 APP 或 PC 客户端，具体操作方法分别见《柯力物联网安卓 APP 说明书》和《柯力物联网 PC 客户端软件说明书》。